



COMPACTACIÓN

RODILLOS DOBLES TRIPULADOS -  
HASTA 2700KGRODILLO TRIPULADO BOMAG BW 120  
AD-5

## RODILLO TRIPULADO BOMAG BW 120 AD-5

### ALQUILAR

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 1 día   | USD 368,00 (+ iva)   |
| 7 días  | USD 2.205,00 (+ iva) |
| 14 días | USD 3.675,00 (+ iva) |
| 28 días | USD 6.248,00 (+ iva) |

### COMPRAR

USD 45.368,00 (+ iva)



| PRODUCTO   | CÓDIGO | MOTOR        | ANCHO DE TRABAJO (MM) | PESO (KG) | FUERZA DE IMPACTO (KN) | DIMENSIONES (MM)   | POTENCIA (HP) | VENTA (+ IVA) | ALQUILER 28 DÍAS (+ IVA) |
|------------|--------|--------------|-----------------------|-----------|------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| BW 120 AD5 | 001799 | Kubota D1703 | 1200                  | 2700      | 36/41                  | 1200x700           | 32,6          | USD 45.368,00 | USD 6.248,00             |
| RWYL41     | 000335 | Honda GX390  | 700                   | 750       | 20                     | 2100 x 970 x 1620  | 13            | USD 9.640,80  | USD 1.635,20             |
| RWYL42A    | 000062 | Honda GX390  | 700                   | 900       | 20                     | 2100 x 970 x 1620  | 13            | USD 13.925,60 | USD 2.362,00             |
| RWYL51C    | 000063 | Honda GX620  | 900                   | 1480      | 22                     | 2340 x 1138 x 1820 | 20            | USD 23.030,80 | USD 3.906,40             |
| BW900-50   | 002145 | Honda GX630  | 900                   | 1200      | 15                     | 1967 x 2990 x 961  | 21            | USD 24.930,00 | USD 4.190,00             |

## REPUESTOS

|  |            |  |                           |                         |
|--|------------|--|---------------------------|-------------------------|
|  | RGEN000163 | Aceite Multigrado Motor 4015                   | Venta: USD 10,40 + IVA    | Alquiler: No disponible |
|  | RESP002510 | Kit De Mantenimiento Bomag BW120 AC5           | Venta: USD 1.652,00 + IVA | Alquiler: No disponible |
|  | RESP002457 | Filtro de Aceite de Motor Bomag para BW120AC-5 | Venta: USD 83,00 + IVA    | Alquiler: No disponible |
|  | RESP002599 | Correa Bomag BW120 AC5                         | Venta: USD 132,00 + IVA   | Alquiler: No disponible |

Las facturas serán emitidas en moneda extranjera. La cancelación de las mismas en una moneda distinta a la consignada deberá efectuarse considerando la paridad vigente, tipo vendedor billete del Banco de la Nación Argentina, al día de la efectiva disponibilidad del pago. Leiten SRL se reserva el derecho a modificar los precios publicados sin previo aviso.



## COMPACTACIÓN

RODILLOS DOBLES TRIPULADOS -  
HASTA 2700KGRODILLO TRIPULADO BOMAG BW 120  
AD-5

|  |            |  |                         |                         |
|--|------------|--|-------------------------|-------------------------|
|    | RESP001376 | Filtro Primario para Rodillo Bomag BW 120      | Venta: No disponible    | Alquiler: No disponible |
|    | RESP001377 | Filtro Secundario Para Rodillo Doble BW 120    | Venta: No disponible    | Alquiler: No disponible |
|    | RESP002458 | Filtro de Combustible para Rodillo Doble BW120 | Venta: USD 73,00 + IVA  | Alquiler: No disponible |
|    | RESP002591 | Filtro de Combustible para Bomag BW 120        | Venta: No disponible    | Alquiler: No disponible |
|    | RESP002592 | Filtro de Combustible Junta Bomag BW120        | Venta: USD 226,00 + IVA | Alquiler: No disponible |
|   | RESP002593 | Filtro Hidráulico Bomag BW120                  | Venta: USD 769,00 + IVA | Alquiler: No disponible |
|  | RESP002594 | Filtro Hidráulico para Bomag BW120             | Venta: USD 154,00 + IVA | Alquiler: No disponible |

Las facturas serán emitidas en moneda extranjera. La cancelación de las mismas en una moneda distinta a la consignada deberá efectuarse considerando la paridad vigente, tipo vendedor billete del Banco de la Nación Argentina, al día de la efectiva disponibilidad del pago. Leiten SRL se reserva el derecho a modificar los precios publicados sin previo aviso.